

Fraunhofer IRB Verlag

## Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch:



Dieter Ansorge

## Wärmeschutz-, Feuchteschutz-, Salzschäden

Pfusch am Bau, Band 4

2., überarb. und erw. Aufl. 2013, 400 S., 480 farbige Abb., 6 Tab., Kartoniert ISBN 978-3-8167-9043-3 ISBN 978-3-8167-9044-0 (E-Book) | Fraunhofer IRB Verlag

Für weitere Informationen, für die Durchführung von Downloads oder zur Buchbestellung klicken Sie bitte hier:

Ansorge, Wärmeschutz-, Feuchteschutz-, Salzschäden

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

Nobelstraße 12 70569 Stuttgart

Postfach 80 04 69 70504 Stuttgart

Telefon +49(0)711/970-2500 Telefax +49(0)711/970-2508

© Fraunhofer IRB Verlag. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

## **Inhaltsverzeichnis**

	Vorwort	. 5
	Einleitung	. 11
1	Planung von Wärme- und Feuchteschutz, Verhinderung von Salzschäden	.13
1.1	Wärmeschutz	. 13
1.1.1	Wärmeschutz von Dächern	. 17
1.1.2	Wärmeschutz der Außenwände	. 26
1.1.3	Wärmeschutz von Decken und Bodenplatten	. 32
1.2	Feuchteschutz	. 35
1.2.1	Feuchteschutz von Dächern	. 39
1.2.2	Feuchteschutz von Wänden	. 42
1.2.3	Feuchteschutz von Böden	. 44
1.2.4	Freistehende Mauern und sonstige Außenbauteile	. 45
1.3	Salzschäden	. 47
2	Fallbeispiele	.53
2.1	Wärmeschutz	. 53
2.1.1	Mehrfamilienhaus bei Stuttgart	
2.1.2	Reihenhäuser bei Ludwigsburg	. 56
2.1.3	Ehemaliges Schloss zwischen Stuttgart und Heilbronn	. 69
2.1.4	Reihenhäuser am Neckar	. 73
2.1.5	Quartierbebauung bei Stuttgart	. 79
2.1.6	Gebäuderenovierung bei Ludwigsburg	. 82
2.1.7	Fachwerkhäuser bei Ludwigsburg	. 85
2.1.8	Doppelhaus am Neckar	. 90
2.1.9	Doppelhaus am Neckar	. 96
2.1.10	Eigentumswohnung in Ludwigsburg	. 99
2.1.11	Mehrfamilienhaus in Stuttgart	105
2.1.12	Reihenhäuser zwischen Esslingen und Göppingen	107
2 1 13	Donnelhaushälfte R bei Ludwigsburg	111

2.1.14	»Gartenstadt Habichtshöhe-Grüner Grund«
2.1.15	Dyckburgkirche
2.1.16	Häuserzeile am Stromberg
2.2	Feuchteschutz
2.2.1	Fachwerkhäuser bei Ludwigsburg132
2.2.2	Im Winter schlägt die Stunde der Wahrheit 153
2.2.3	Fachwerkhaus bei Ludwigsburg 159
2.2.4	Villa Visconti
2.2.5	Fachwerkfreilegung bei Göppingen
2.2.6	Fachwerkhaus bei Ludwigsburg 180
2.2.7	Natursteinmauern im Schlosshof201
2.2.8	Stadtmauer hinter dem Rathaus einer Kreisstadt bei
	Stuttgart
2.2.9	Pfarrhausmauer
2.2.10	Fachwerkgebäude bei Ludwigsburg226
2.2.11	Gründerzeithaus in Westfalen235
2.2.12	Stadthaus in Schottland
2.2.13	Garagen- und Wohngebäude bei Stuttgart 241
2.2.14	»Niedrigenergiehaus im Bestand« in Münster
2.2.15	Schloss am Stromberg
2.2.16	Erkerelemente bei Ludwigsburg
2.2.17	Spritzwasserschaden am Stadtmuseum
2.2.18	Institutsgebäude an der Weser
2.3	Salzschäden
2.3.1	Weingärtnerhaus
2.3.2	Marktplatzarkaden285
2.3.3	Stadtmuseum291
2.3.4	Rathaus
2.3.5	Im Jahr 2000 renoviertes Schloss
2.3.6	Gasthaus an der Hauptstraße306
2.3.7	Beginenhaus311
2.3.8	Obere Haupt- oder Salzstraße?319
2.3.9	Stadtkirche325
2.3.10	Das »Lusthaus«
2.3.11	Neubauten am Rand der Altstadt
2.3.12	Stadtmaueraufgang343
2.3.13	Parkflächen eines Hauptpostamtes 345

3	Allgemeine Hinweise zur Vermeidung von Pfusch am Bau35
3.1	Empfehlungen für klassische Bauherren
3.2	Empfehlungen für Käufer360
3.3	Empfehlungen für den Bauträger375
3.4	Empfehlungen für die ausführenden Firmen 38
3.5	Empfehlungen für Kommunen
3.6	Empfehlungen für Stadt- und Straßenplaner380
3.7	Empfehlungen für Straßenbauer
3.8	Empfehlungen für Reinigungs- und Räumdienste 38
3.9	Fazit
	Literaturverzeichnis39
	Stichwortverzeichnis397