

Bockwindmühle Wilhelmsaue – Instandsetzungsdokumentation

Instandsetzungszeitraum: September 2001 bis März 2003

D 1010

D 1010

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie des Abschlußberichtes einer Forschungsarbeit. Die in dieser Forschungsarbeit enthaltenen Darstellungen und Empfehlungen geben die fachlichen Auffassungen der Verfasser wieder. Diese werden hier unverändert wiedergegeben, sie geben nicht unbedingt die Meinung des Zuwendungsgebers oder des Herausgebers wieder.

Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern auf Einzelanfrage hergestellt.

Die Originalmanuskripte wurden reprotechnisch, jedoch nicht inhaltlich überarbeitet. Die Druckqualität hängt von der reprotechnischen Eignung des Originalmanuskriptes ab, das uns vom Autor bzw. von der Forschungsstelle zur Verfügung gestellt wurde.

© by Fraunhofer IRB Verlag

2007

ISBN 978-3-8167-7273-6

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages.

Fraunhofer IRB Verlag
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau


Postfach 80 04 69
70504 Stuttgart

Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Telefon (07 11) 9 70 - 25 00
Telefax (07 11) 9 70 - 25 08

E-Mail irb@irb.fraunhofer.de

www.baufachinformation.de



Bockwindmühle Wilhelmsaue

Instandsetzungsdokumentation

Instandsetzungszeitraum: September 2001 bis März 2003

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Historisches	2
2. Bautechnische Merkmale	16
3. Zur Funktionsweise der Mühle	19
4. Schäden und ihre Ursachen	23
5. Beschreibung der Reparaturen	25
6. Fotodokumentation	43
7. Zeichnerische Dokumentation	81
8. Dendrochronologische Untersuchung	90
9. Literaturverzeichnis	91
10. Bildnachweis	93
11. Archivalien	94
12. Beteiligte Firmen	95
13. Planung und Baubetreuung	96