

# **Anlage D**

## **Mängelstatistikrecherche**

In der folgenden Tabelle sind alle Schriften aufgelistet, die ihm Rahmen einer eigenen Recherche von Mängelstatistiken berücksichtigt wurden.

Die für das Forschungsvorhaben relevanten Dokumente sind kursiv dargestellt. In Kapitel 4.1 werden diese genauer beschrieben.

<b>Publikation</b>	<b>Titel</b>	<b>Herausgeber / Autor</b>	<b>Erscheinungsjahr</b>
<b>Forschungsberichte</b>	Schäden beim energieeffizienten Bauen	IFB	2011
	<i>Bauqualität beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern</i>	<i>IFB</i>	<i>2012</i>
	<i>Dialog Bauqualität</i>	<i>IEMB</i>	<i>2002</i>
<b>Dissertation</b>	<i>Bauschadensprophylaxe als Beitrag zur Qualitätssicherung während der Bauausführung</i>	<i>Weyhe</i>	<i>2005</i>
<b>Paper</b>	2. Bauschadensbericht	BBR	1988
	3. Bauschadensbericht	BBR	1995
	Bauschäden im Wohn und Gewerbebau	Dannecker	2000
	Erster Bericht zu Baumängel Wohngebäude	DEKRA	2007
	<i>Zweiter Bericht zu Baumängel Wohngebäude</i>	<i>DEKRA</i>	<i>2008</i>
	1. Österreichischer Bauschadensbericht	IBF	2005
	2. Österreichischer Bauschadensbericht	IBF	2008
	3. Österreichischer Bauschadensbericht	IBF	2009
	Qualität des Bauens	BAuA	
<b>Artikel</b>	Baumängel und Bauschäden an Wohngebäuden	Jahnke	2003

## Anlage D: Mängelstatistikrecherche

---

<b>Präsen- tationen</b>	Schachtsanierung – Qualitätssicherung auf der Baustelle	Homann	2006
	Häufigste Schäden und Mängel an Gebäuden	Becker	2008
	Optische Mängelbewertung bei Fassaden	Lemmé	2005
	Quotisierung Baumängel	Kindereit	2012
<b>Skripte</b>	Bauschäden und energetische Sanierung	Hauser	2003

### Abkürzungen:

BAuA = Bundesministerium für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

IFB = Institut für Bauforschung

IBF = Institut Baustoffforschung

BBR = Bundesministerium für Bauwesen und Raumordnung